



Resultate

Probenahmestelle	Dorfbrunnen	Restaurant Bergli	Pumpwerk Riet nach UV	Pumpstation Riet vor UV
Material	Trinkwasser behandelt im Verteilnetz	Trinkwasser behandelt im Verteilnetz	Trinkwasser behandelt im Verteilnetz	Rohwasser
Beschreibung	Dicken			
Probenummer	P18.E327	P18.E328	P18.E329	P18.D402
Erhebungsnummer	D1	D2	D3	D4
Erhebungsdatum, -zeit	07.03.2018, 19:30	07.03.2018, 19:50	07.03.2018, 19:40	07.03.2018, 19:45
Feldmessung extern				
Probetemperatur °C	8	9	7	7
Biologie				
Trübung TE/F	0.2	0.1	0.4	0.3
Färbung	keine	keine	keine	keine
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 30° C	0	46	1	490
Escherichia coli KBE/100ml	0	0	0	0
Enterokokken KBE/100ml	0	0	0	30
Sulfitred. Clostridien KBE/100ml			0	
Chemie				
TOC mg/l				0.54
Chlorid mg/l				11
Nitrat mg/l				8
Sulfat mg/l				3
Leitfähigkeit 25° C uS/cm				557
Karbonathärte °fH				28.7
Gesamthärte °fH				28.6
Calcium mg/l				85
Magnesium mg/l				18

